

CZ Pracovní dílenský stůl • návod na montáž




PINIE Lubná, spol. s r.o.

CZ-270 36 Lubná 250, Czech republic

Tel.: +420 777 708 071

E-mail: info@pinie.cz

Finie[®]
www.pinie.cz



M6





Ø 6



20x


20x

1



2

2



**Vrtat do hloubky
max. 35 mm!**

(x20)

3



(x20)

CZ Důležité: Dřevo je přírodní živý materiál!

Skladování a užívání výrobku: Skladovat a užívat v teplotách od 10°C do 30°C a vlhkosti vzduchu od 30% do 60%.

Doporučená údržba dřevěných částí: Výrobce doporučuje minimálně jednou za rok provést napuštění dřevěných částí výrobku olejem pro ošetření, který nabízí jako příslušenství k danému produktu. Napuštěním se uzavřou póry dřeva, zabrání se styku vzdušné vlhkosti s dřevěnými částmi výrobku a nedochází k nechtěným deformacím dřeva.

EN Important! Wood is a natural living material!

Storage and use of the product: in temperatures from 10°C to 30°C, humidity between 30% and 60%.

Suggested Service for wooden parts: The manufacturer recommends to oil the workbench once a year. The oil is available as an accessory on our website. The oil seals the wood, this parts the wood from humidity damage and also ensures there is no accidental distortion of the wood.

RU Важно! Дерево - природный живой материал!

Хранение и использование: хранить и использовать при температуре от 10°С до 30°С и влажности воздуха от 30% до 60%.

Рекомендуемый уход за деревянными частями изделий: Производитель рекомендует минимум раз в год производить пропитку изделия специальным маслом, которое предлагается как средство по уходу за данным изделием. Пропитка закрывает поры дерева, препятствует контакту влажного воздуха с деревянными частями изделия, что, в свою очередь, препятствует нежелательной деформации.